


Octubre - 2013

# Kits de Distribución



Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
VW Golcel-Gol-Pointer-Polo-Saveiro-Senda 1.6-1.8-2.0 Nafta (Todos motor Audi)	<b>VKMA 01000 A</b>	VKM 11000 H	1215X180	
VW Golcel-Gol-Pointer-Polo-Saveiro-Senda 1.6-1.8-2.0 Nafta (Todos motor Audi) - Correa compuesto HSN - Recomendado para vehículos equipados con GNC	<b>VKMA 01000 AD</b>	VKM 11000 H	1215X180H	
VW Gol-Saveiro-Senda 1.6 Diesel	<b>VKMA 01010 A</b>	VKM 11010 H	135SHX254	
VW Golf-Passat-Polo 1.9 D/TDI/SDI	<b>VKMA 01011 A</b>	VKM 11010 H	137SHX254H	
VW Gol-Polo-Saveiro 1.9 Diesel	<b>VKMA 01013 A</b>	VKM 11014	137SHX254H	
VW Caddy-Golf-Passat-Polo 1.9 TDI/SDI	<b>VKMA 01014 A</b>	VKM 11014 VKM 21012	137SHX254H	
SEAT Cordoba / Ibiza 1.4 motor AKK VW Golf 1.4 Motores AEX, APQ	<b>VKMA 01106 A</b>	VKM 11106 A	135STP8M190H	
VW Golf 1.4 Motores AEX, APQ - 1390 cc -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01106-1</b>	VKM 11106 A	135STP8M190H	VKPC 81215
VW Fox-Gol Trend-Suran Motores 1.6 -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01106-2</b>	VKM 11106 A	135STP8M190H	VKPC 81210 A
VW Caddy 1.4 Motores AEX, APQ - 1390 cc -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01107 A</b>	VKM 11107 A	135STP8M190H	VKPC 81215
SEAT Cordoba / Ibiza / Inca 1.6 motor BAH VW Fox / Suran / Crossfox / Gol Trend / Voyage 1.6 motor BAH , BJA, BLH, BPA	<b>VKMA 01107 A</b>	VKM 11107 A	135STP8M190H	
Audi A3 1.6 Motores AEH, AKL, APF, AVU, BFQ VW Golf 1.6 Motores AEH, AKL, APF, AVU	<b>VKMA 01113</b>	VKM 11113	138STP8M230H	
VW Golf IV, Vento (Motor 2,0 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BEH) Passat (Motor 2,0 AZM) Polo III (Motor 2,0 BBX) Sharan (Motor 2,0 ATM) -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01113-2</b>	VKM 11113	138STP8M230H	VKPC 81620
VW Fox 1.9 SDI - Suran 1.9 SDI - Polo 1.9 SDI	<b>VKMA 01130</b>	VKM 11130 VKM 21004 VKM 21130	141SHX250HT	
Audi A3 (8L1)-A4 (8D2, B5)-A4 (8E2, B6)-A6 (4B, C5) Motor 1.9 TDI VW Bora (1J2)-Golf IV (1J1)-New Beetle (9C1, 1C1)-Passat (3B2)-Sharan (7M6, 7M8, 7M9) Motor 1.9 TDI	<b>VKMA 01142</b>	VKM 11142 VKM 21142	120SP300HT	
VW Amarok 2,0 Bi TDI (180 CV) - Motor CNEA - CSHA	<b>VKMA 01148 A</b>	VKM 21004 VKM 11269 VKM 21269 VKM 21148	160RP250HT	
Audi A4/A4 Avant 2.4 2.7 RS4/S4/Turbo 2.8 Motores AGA,AGB,AMM / A6 2.8 2.7 Turbo 2.8 Motores ACK,ARE / A8 2.8 VW Passat	<b>VKMA 01202</b>	VKM 11202 VKM 21201	253STP300H	
Vw. Golf - Passat - Vento / Audi A3 - A4 - A6 - TT / Motor 2.0 FSI - TFSI	<b>VKMA 01222</b>	VKM 11222 VKM 21220 VKM 21223	148STP8M230HT	
Audi A3-A4 1.9 TDI Motores ASZ, BKC VW Bora-Golf 1.9 TDI Motores AXR, BKC, BRU	<b>VKMA 01250</b>	VKM 11250 VKM 21147	120SP300HT	
Audi A3 (Motor 1,9TDI ASZ desde Motor 115001); A4 (Motor 1,9 TDI AVF, AWX desde chasis 8E-2-297101); A6 (Motor 1,9TDI AVF, AWX desde chasis 4B-2-120001); VW Vento (Motor 1,9 TDI ASZ desde chasis 1J-2-525001; 1J-2D352774); Golf IV (Motor 1,9 TDI ASZ); Passat (Motor 1,9 TDI AVF, AWX); Sharan (Motor 1,9 TDI ASZ) Seat Leon II (Motor 1,9 TDI BKC, BLS, BXE) Toledo II, III, (Motor 1,9TDI ASZ, BJB, BKC, BLS, BXE) -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01250-1</b>	VKM 11250 VKM 21147	120SP300HT	VKPC 81626
Audi A3 / Seat Cordoba - Ibiza / VW Golf - Passat - Transporter - Polo - Motor BKC, BLS, BXE 1,9 TDI -Incluye Bomba de Agua-	<b>VKMC 01250-2</b>	VKM 11250 VKM 21147	120SP300HT	VKPC 81418
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI 90-110 Motor ALH-AHF-ASV - Seat Cordoba (6K2) 1.9 Motor AGP-AGR-ALH - AQM.ASV.AGP (6K5) - Ibiza III- Inca- Leon I - Toledo II SDI-TDI 90/110 - Vw. Bora (1J2) -Caddy (9K9A)-STATE (9K9B) PICKUP (9U7) - Golf IV (1J1/5).	<b>VKMA 01251</b>	VKM 11130 VKM 21004 VKM 21130 VKM 21131	141SHX250HT	
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI 90-110 Motor ALH-AHF-ASV - Seat Cordoba (6K2) 1.9 Motor AGP-AGR-ALH-AQM.ASV.AGP (6K5) - Ibiza III- Inca- Leon I - Toledo II SDI-TDI 90/110 - Vw. Bora (1J2) -Caddy (9K9A)-STATE (9K9B) PICKUP (9U7) - Golf IV (1J1/5). -Incluye Bomba de de Agua-	<b>VKMC 01251</b>	VKM 11130 VKM 21004 VKM 21130 VKM 21131	141SHX250HT	VKPC 81623 A
Audi A3 (8P1)-A3 Sportback (8PA)-A4 (8EC)-A4 Avant (8ED)-A6 (4F2)-A6 Avant (4F5) - VW Golf V (1K1) 2.0 TDI	<b>VKMA 01255</b>	VKM 11255 VKM 21147 VKM 21256	141SHX300H	
Audi A3 (8P1)-A3 Sportback (8PA) - VW Golf V (1K1) Motores 2.0 TDI AZV (Desde Motor N° 1K-7-000 001 en adelante)	<b>VKMA 01259</b>	VKM 11255 VKM 21147 VKM 21259	141SP300HT	
VW Golf - Passat - Tiguan / Audi A3 - A4 - A5 - A6 - Q5 - TT - Motor 2,0 TDI	<b>VKMA 01263</b>	VKM 11263 VKM 21142 VKM 21147 VKM 21256	160SP300HT	
VW Amarok 2,0 TDI (122 CV- 163 CV) - Motor CDCA - CDBA	<b>VKMA 01269 A</b>	VKM 11269 VKM 21004 VKM 21147 VKM 21269	160RP250HT	
Audi A4 1.8 Turbo Motores ANB, ANP, APU, ARK - 1781 cc (Incluye amortiguador/accesorios) VW Passat 1.8 Turbo 20V Motores AEB, ANB, APU - 1781 cc (Incluye amortiguador/accesorios)	<b>VKMA 01908</b>	VKM 11008 VKM 21004 VKM 11009	153STP250H	
Audi A4 - A6 / Vw. Passat 1.8 - 2.0	<b>VKMA 01918</b>	VKM 11018 VKM 11117	150STP8N230H	

Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
Audi A3 (Motor 1.8T AGU, AJQ, APP, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AGN, AGP hasta chasis 8L-Y-125001); A6 (Motor 1.8 AJP, ANQ, AQE, ARH,) TT (Motor 1.8T AJQ, AMU, APP, APX, ARY, ATC, AUQ, AWP, BAM hasta chasis 8N-Y-095000) VW Sharan (Motor 1.8T AJH) New Beetle (Motor 1.8T APH hasta motor 028500); Golf IV (Motor 1.8T AGU, ARZ, AUM, AUQ hasta chasis 1J-Y-850000) Seat Toledo, Leon (Motor 1.8T AJQ, APP, ARY, AUQ hasta chasis 1M-YB088000, 1M-YR016500)-Incluye Bomba de Agua-	VKMC 01935	VKM 11115 VKM 21151	150STP8M230H	VKPC 81620 A
Audi A3-A4-TT - Seat Cordoba, Ibiza, Leon I, Toledo II - Vw. Bora, Golf, N. Beetle, Sharan 1.8/1.8 Turbo Motores AGN, APG, BAF, AGU, AUM, BAE, ARZ, APH. Incluye Bomba de de Agua	VKMC 01936	VKM 11116 VKM 21115	150STP8M230H	VKPC 81620 A
Audi A4 2.5 TDI Motores BCZ, BDG, BFC (Incluye amortiguador / accesorios) VW Passat 2.5 TDI Motores BAU, BDG, BDH (Incluye amortiguador / accesorios)	VKMA 01952	VKM 11150 VKM 11151 VKM 21151	207SHX300HT 0875HX240H	
Kit para sist. Auxiliares Audi A3 1.8T (8L1)-TT 1.8T (83N) - TT Roadster 1.8T (8N9) VW Bora 1.8T (1J2)-Golf IV 1.8T (1J1)	VKMA 31204	VKM 31011 A	VKMV 6DK1195 A	
BMW Serie 3 Motores M 20 B 20 - M 20 B 25	VKMA 08110	VKM 18100	127SPR254	
Chrysler Neon 2.0 16V SOHC	TBK245WP	CRA. VKM51001	112SP290H	
Chrysler Neon 2.0 16V DOHC	TBK246WP	CRA. VKM51001 CRA. VKM51001	150SP290H	
Chrysler Stratus 2.5 V6	TBK259WP	CRA. VKM61000 CRA. VKM75000	187SHP+320H	
Citroen Jumper motor SOFIM 2800 HDi Peugeot Boxer 2.8 Hdi motor SOFIM 2800 Hdi	VKMA 02383	VKM 22380 VKM 22385	152SHDS300H	
Peugeot Expert 1,6 Motor 222A2 (1580 SPI)	VKMA 02410 A	VKM 12200 H	138SHPN150	
Citroën Saxo-Xsara 1.4 Motor TU3JP Peugeot 106-206 1.4 Motor TU3JP	VKMA 03110 A	VKM 13100 H	108SP170H	
Citroën Saxo-Xsara-ZX 1.6 Motor TU5JP Peugeot 205-206-306 1.6 Motor TU5JP-TU3JP	VKMA 03111 A	VKM 13100 H	101SP170H	
Citroen Saxo / Xsara 1.5 D / Peugeot 106 I y II 1.5 D / Rover 100 1.5 D ( motor TUD5)	VKMA 03121	VKM 13120 VKM 23120	136SP254H1	
Citroen Berlingo-C3-Xsara 1.6 16V Motor TU5JP4 (Hasta N° 1806404) Peugeot 206-307-Partner 1.6 16V Motor TU5JP4 (Hasta N° 1806404)	VKMA 03132	VKM 13132 VKM 23130	134SP254H2	
Citroën Berlingo, C3, Xsara; Peugeot 206, 307, Partner (Motor 1.6 16V TU5JP4 hasta motor 1806404) -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 03132	VKM 13132 VKM 23130	134SP254H2	VKPC 83430 A
Citroën C3 1.4 HDi / Ford EcoSport-Nuevo Fiesta 1.4 TDCi / Peugeot 206 1.4 HDi -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 03140	VKM 13140 VKM 23140	144SP+254H	VKPC 83140 A
Citroën C3 1.4 HDi Peugeot 206 1.4 HDi	VKMA 03140 A	VKM 13140 VKM 23140	144SP+254H	
Citroën Berlingo-Xantia-Xsara 1.8 Motor XU7JB/JP Peugeot 306-Partner 1.8-2.0 Motores XU7JP / XU10J2	VKMA 03201 A	VKM 13100 H	114SP+170H	
Peugeot 405 1.9 16V	VKMA 03210	VKM 13210 VKM 13210	133SP254H	
Citroen Xsara 2.0 16V Motor XU10J4R (07-98 -> 09-00) Peugeot 306-406 2.0 16V Motor XU10J4R (03-97 -> 05-04)	VKMA 03213	VKM 13202 VKM 23213	136SP+254H	
Peugeot 306 1.8 16V Motor XU7JP4 (CEE 95) OE 9637058080	VKMA 03214	VKM 13214 VKM 23214	136SP+254H	
Peugeot 306 1.8 16V Motor XU7JP4 (CEE 2000) OE 9635336880	VKMA 03216	VKM 13216 VKM 23214	136SP+254H	
Citroën C4-C5-Xsara-Xsara Picasso 2.0 16V Motor EW10J4 Peugeot 206-307-406-407-Expert 2.0 16V Motor EW10J4	VKMA 03235	VKM 13234 VKM 23230	153SP254H1	
Citroën BX-ZX 1.8 D Motor XUD Peugeot 205-306 1.8 D Motor XUD7	VKMA 03240	VKM 13240 VKM 23240	136SP254H	
Citroën Berlingo, Xsara, Xsantia, ZX 1.7-1.8-1.9 Diesel y Turbo Diesel Motores XUD7-XUD7T-XUD9-XUD9TE / Fiat Ducato 1.9 Diesel y Turbo Diesel Peugeot 205-306-405-Boxer-Partner 1.7-1.8-1.9 Diesel y Turbo Diesel Motores XUD7-XUD7T-XUD9-XUD9TE	VKMA 03241 A	VKM 13241 VKM 23241	136SP254H	
Citroën Berlingo, Xsara, Xsantia, ZX 1.7-1.8-1.9 Diesel y Turbo Diesel Motores XUD7-XUD7T-XUD9-XUD9TE / Fiat Ducato 1.9 Diesel y Turbo Diesel Peugeot 205-306-405-Boxer-Partner 1.7-1.8-1.9 Diesel y Turbo Diesel Motores XUD7-XUD7T-XUD9-XUD9TE -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 03241 A	VKM 13241 VKM 23241	136SP254H	VKPC 83420 A
Citroën Berlingo-Xsara 1.9 Diesel Motor DW8 Peugeot 206-306-Partner 1.9 Diesel Motor DW8	VKMA 03244 A	VKM 13244 H VKM 23246	140SP+254H	
Citroën Berlingo-Xsara 1.9 Diesel Motor DW8 Peugeot 206-306-Partner 1.9 Diesel Motor DW8 -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 03244 A	VKM 13244 H VKM 23246	140SP+254H	VKPC 83639 A
Citroën Berlingo-Xsara-Xsara Picasso 2.0 HDi Motor DW10TD Peugeot 206-306-307-406-Partner 2.0 HDi Motor DW10TD -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 03247 A	VKM 13244 H VKM 23246	141SP+254H	VKPC 83639 A
Citroën Berlingo-Xsara-Xsara Picasso 2.0 HDi Motor DW10TD Peugeot 206-306-307-406-Partner 2.0 HDi Motor DW10TD	VKMA 03247 A	VKM 13244 H VKM 23246	141SP+254H	

	Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
Citroën / Peugeot	Citroën C8 (Motor 2,0 HDi DW10ATED4) Peugeot 806, 807, Expert (Motor 2,0 Hdi DW10ATED4)	VKMA 03248	VKM 13246 VKM 23246	144SP+254H	
	Citroën Saxo 1.1 Motor TU1JP Peugeot 106 1.1 Motor TU1JP –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 03253	VKM 13253 A	100SP170H	VKPC 83644 A
	Citroën Berlingo-C3-Saxo 1.4 8V Motor TU3A, TU3JP Peugeot 106-206-Partner 1.4 8V Motor TU3A, TU3JP	VKMA 03254 A	VKM 13253 A	104SP170H1	
	Citroën Berlingo-C3-Xsara 1.6 16V Motor TU5JP4 (Desde N° 1806405) Peugeot 206-307-Partner 1.6 16V Motor TU5JP4 (Desde N° 1806405)	VKMA 03256	VKM 13256 VKM 23256	134SP254H2	
	Citroën Berlingo-C3-C4-Xsara- Xsara Picasso1.6 16V Motor TU5JP4 - 1587 cc (Desde N° 1806405) Peugeot 206-207-307-Partner 1.6 16V Motor TU5JP4 - 1587 cc (Desde N° 1806405) –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 03256	VKM 13256 VKM 23256	134SP254H2	VKPC 83430 A
	Citroën C4-C4 Picasso-C5 II-C8 2.0 Hdi Motor DW10BTED4 Peugeot 307-407-807-Expert II 2.0 Hdi Motor DW10BTED4	VKMA 03257	VKM 13257 VKM 23257	116SP+254H	
	Citroën C4-C4 Picasso-C5 II-C8 2.0 Hdi Motor DW10BTED4 Peugeot 307-407-807-Expert II 2.0 Hdi Motor DW10BTED4 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 03257	VKM 13257 VKM 23257	116SP+254H	VKPC 83643
	Peugeot 206 - 207 - 308 - 3008 - 407 - Partner Citroën Berlingo - C4-C5 Motor HDi DV6TED4	VKMA 03259	VKM 13140 VKM 23140	137SP+254H	
	Citroën Berlingo-C3-C4-C4 Picasso-C5 II-Xsara Picasso 1.6 Hdi Motor DV6ATED4 Peugeot 206-207-307-407-Partner 1.6 Hdi Motor DV6TED4 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 03259	VKM 13140 VKM 23140	137SP+254H	VKPC 83259
	Citroën C5 II / C6 2.7 HDI / Peugeot 406 / 607 2.7 V6 HDI (Motor DT17TED4 D) / Land Rover Discovery 2.7 TD (motor 276 DT)	VKMA 03261	VKM 13261 VKM 13262 VKM 23261 VKM 23261	195SP+290HT 085SP+200HT	
	Citroën C4-C4 Picasso-C5 II-C8 Motor 2.0 16V EW10A Peugeot 307-308-407-408-807 Motor 2.0 16V EW10A	VKMA 03263 A	VKM 13263 VKM 23230	153SP254H1	
	Citroën Jumper I 2.5 D / Peugeot Boxer I 2.5 TD (motor DJ5T) / Peugeot 605 2.5 TD (motor DK5ATE)	VKMA 03300	VKM 13300 VKM 23300	141SP280H	
	Citroën C5 I-II - C6 - Xantia II 3.0 Motor ES9A-ES9J4S-ES9J4- Peugeot 406-407-607-807 3.0 Renault Clio II - Laguna I-II Motor L7X721-722-760-762-700-701-731-733	VKMA 03902	VKM 23900 VKM 23901	259P8S320H	
D	Daewo Matiz 1.0 desde 1999 hasta el 2003	VKMA 90008	VKM 76102	109SHP+250H	
	Daewo Matiz 1.0 desde 1999 hasta el 2003 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 90008	VKM 76102	109SHP+250H	VKPC 90450
	Daewo Nubira I 1.4 - Nubira II 1.6 Motores F14D3/F16D3. –Incluye Bomba de de Agua–	VKMC 90402	VKM 70000 A VKM 80000	127SP254H	VKPC 90402
	Daihatsu Applause-Charade-Feroza Motor 1.6 SOHC	VKMA 97501	VKM 77500	095SP254H	
Fiat	Fiat Uno 70S 1.5 motor 149 C1.000	VKMA 02111	VKM 12101	118SX190	
	Fiat Duna-Fiorino-Uno-Palio-Siena 1.7 Diesel y Turbo Diesel	VKMA 02152 A	VKM 12151 H VKM 22151	168SHPN220	
	Fiat Ducato (280-290) 1.9 D - Motor 149 B1.000	VKMA 02168	VKM 12153 VKM 22153	170SHP254	
	Fiat Ducato (280-290) 1.9 D - Motor 280 A1.000	VKMA 02169	VKM 12153 VKM 22153	173SHP254	
	Alfa Romeo 145-146-147-156 1.9 JTD Fiat Brava-Bravo-Marea 1.9 JTD	VKMA 02179	VKM 12174 VKM 22179	190SHPN240H	
	Alfa Romeo 145-146-147-156 1.9 JTD Fiat Brava-Bravo-Marea 1.9 JTD –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 02179	VKM 12174 VKM 22179	190SHPN240H	VKPC 82665
	Fiat Brava-Bravo-Palio-Siena 1.3 16V - Motor Fire 1242 cc 16V	VKMA 02204 A	VKM 12201 A	124P8SD220H	
	Fiat Brava-Bravo-Palio-Siena 1.3 16V - Motor Fire 1242 cc 16V –Incluye Bomba de Agua– (Polea 23 dientes - Rotor 62,5 mm)	VKMC 02204-2	VKM 12201 A	124P8SD220H	VKPC 82249 A
	Fiat Palio-Siena-Uno 1.3 8V (Motor Fire 1242 cc 8V) - Fiat Idea-Palio-Punto-Siena 1.4 8V (Motor Fire)	VKMA 02206 A	VKM 12299 H	129P8SD220H	
	Fiat Fiorino, Idea, Palio II/III, Uno, Punto Todos motor 1,4 8v FIRE 310A2011	VKMA 02206/1 A	VKM 12206 A	129P8SD220H	
	FIAT Brava-Bravo-Marea-Palio-Siena 1.6 16V	VKMA 02242 A	VKM 12242 A VKM 22242 A	158SHPN254H	
	Alfa 147-155-156-166-GTVSpider 2.0 Motor AR32301-67204-32310-32303-32301	VKMA 02277	VKM 12173 VKM 12277 VKM 22177	168SHPN240H	
	Iveco Daily II 2.5D motor 8140.67,8140.67F, 2.8 Tdi 8140.43R	VKMA 02383	VKM 22380 VKM 22385	152SHDS300H	
	Fiat Ducato	VKMA 02386	VKM 22385 VKM 22385	154SHDS300H	
	Fiat Ducato II 2.3 D Multijet / Iveco Daily III 2.3 JTD ( motor F1AE0481)	VKMA 02390	VKM 12390 VKM 22390	178SP+300HT	
	Fiat Duna-Fiorino-Palio-Siena-Spazio-Uno 1.4-1.6 Nafta (Todos Motor Tipo)	VKMA 02410 A	VKM 12200 H	138SHPN150	
	Fiat Palio-Uno Motor 1.3 MPI	VKMA 02412 A	VKM 12200 H	134SHPN170H	
	Alfa Romeo 147-156-166-GT-GTV-Spider 2.5-3.0-3.2 V6 24V Motor 932/936.A000 - AR 32401/5 - 34201 - 36201 - 34301 - 36301 - 16101/2/5	VKMA 02540	VKM 12541 VKM 22540 VKM 22540	5476XS	

Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
Fiat Duna-Fiorino-Uno-Spazio 1.3 Diesel	VKMA 02630 A	VKM 12630 H VKM 22630 H	133SR220	
Fiat Ducato (230) 2.8 TDI (Motor 8140.43) del 11/00 al 04/02 (Incluye amortiguador/accesorios)	VKMA 02986	VKM 22385 VKM 22385 Accesorios	154SHDS300H	
Fiat Idea-Palio-Punto-Siena 1.8 8Vxt. Tensor 60 mm.)	VKMA 05010 A	VKM 15216 A	111SP170H	
Fiat Idea-Palio-Punto-Siena 1.8 8Vxt. Tensor 59 mm.)	VKMA 05012 A	VKM 15402 A	111SP170H	
Ford Escort-Galaxy-Orion 1.6-1.8-2.0 Nafta	VKMA 01000 A	VKM 11000 H	121SX180	
Ford Escort-Galaxy-Orion 1.6-1.8-2.0 Nafta	VKMA 01000 AD	VKM 11000 H	121SX180H	
Ford EcoSport-Nuevo Fiesta 1.4 TDCi	VKMA 03140 A	VKM 13140 VKM 23140	144SP+254H	
Ford Courier / Escort / Fiesta / Mondeo 1.8 Diesel y Turbo Diesel desde 11/1995 hasta 01/1997 Motores D18 y D18T	VKMA 04106 A	VKM 14103 VKM 14105 VKM 24100 H	116SHDN220H 085SHDN220H	
Ford Courier / Escort / Fiesta / Mondeo 1.8 Diesel y Turbo Diesel desde 10/97 hasta 11/07 Motores D18 y D18T // Focus TD 90 CV	VKMA 04107 A	VKM 14103 VKM 14107 VKM 24107 H	116SHDN220H 085SHDN220H	
Ford Escort-Mondeo 1.8 Diesel y Turbo Diesel 10/96 -> Motores RFN ,RFD ,RFA, RFK - 1753 cc -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 04107-1	VKM 14103 VKM 14107 VKM 24107 H	116SHDN220H 085SHDN220H	VKPC 84620 A
Ford Escort-Mondeo 1.8 Diesel y Turbo Diesel 10/96 -> Motores RFN ,RFD ,RFA, RFK - 1753 cc -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 04107-2	VKM 14103 VKM 14107 VKM 24107 H	116SHDN220H 085SHDN220H	VKPC 84409 A
Ford Escort-Mondeo 1.8 Diesel y Turbo Diesel 10/96 -> Motores RFN ,RFD ,RFA, RFK - 1753 cc -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 04107-3	VKM 14103 VKM 14107 VKM 24107 H	116SHDN220H 085SHDN220H	VKPC 84408 A
Ford Focus 1.8 TDCi Motor LD18 Lynx - 1753 cc	VKMA 04108	VKM 14108	091SP+200H	
Ford Escort 1.6 16V - 1.8 16V Mondeo 2.0 16v - Nafta Motor Zetec	VKMA 04212 A	VKM 14210 VKM 24210 H VKM 24211 H	131SP+254H	
Ford Escort 1.6 16V - 1.8 16V - Mondeo 2.0 16v Nafta (Motor Zetec) -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 04212 A	VKM 14210 VKM 24210 H VKM 24211 H	131SP+254H	VKPC 84406 A
Ford Focus 1.8 16V Motor ZH18 Zetec desde 10-98 hasta 01-99	VKMA 04213	VKM 14211 VKM 24212 VKM 24214	129SP+254H	
Ford Focus 1.8 16V Motor ZH18 Zetec desde 01-99 hasta 11-04	VKMA 04214	VKM 14211 VKM 24213	129SP+254H	
Ford Puma Motor 1.7 16 V	VKMA 04223		117SP+220H	
Ford C-Max / Fiesta V (dde 04/05 hta 07/09) 1.6 16V / Fiesta VI 1.4 y 1.6 16V (dde 10/08 hta 07/09) / Focus C-Max 1.6 16V (dde 04/05 hta 03/07) / Focus II 1.6 16V (dde 04/05 hta 07/09) / Fusion 1.4 y 1.6 16 V (dde 04/05 hta 07/09)	VKMA 04226	VKM 14224	117SP+220H	
Ford Transit 2.5D 8v hasta 09/97. Con tensor mecánico	VKMA 04314 A	VKM 14301	130SHDN254H	
Ford Transit 2.5D / TD 8v desde 09/97. Con tensor mecánico	VKMA 04315 A	VKM 14301	130SHDN276H	
Ford Focus II 2.5 20V / Kuga 2.5 / Mondeo IV 2.5 16V / S-Max 2.5 20V (motor Duratec)	VKMA 06040	VKM 16040 VKM 26602	142SP230H	
Ford Ranger	VKMA 07405 A	VKM 17405 H VKM 27405 H	118SP+300H	
Ford Ranger. Todos Motor Mxion 2.5/2.8 D - Incluye Engranaje de Cigüeñal	VKMA 07405 AC	VKM 17405 H VKM 27405 H Engranaje Cig. VKM 17410 H	118SP+300H	
GM Corsa II-Meriva 1.8 8V (Diam. ext. tensor 60 mm.)	VKMA 05010 A	VKM 15216 A	111SP170H	
GM Corsa II-Meriva 1.8 8V (Diam. ext. tensor 59 mm.) GM Agile 1,4 8V GM Corsa Classic 1,4 8V (desde Mayo 2010)	VKMA 05012 A	VKM 15402 A	111SP170H	
GM Corsa 1.6 8V, 1,4 8V, 1,0 8V GM Celta 1,4 8V Suzuki Fun 1.0 y 1.4 8V	VKMA 05121 A	VKM 15121 H	111SP170H	
GM Corsa 1.6 8V, 1,4 8V, 1,0 8V 1,4 8V, 1,0 8V -Incluye Bomba de Agua-	VKMC 05121 A	VKM 15121 H	111SP170 H	VKPC 85206 A
GM Astra-Corsa-Tigra-Vectra 1.4 16V-1.6 16V-1.8 16V	VKMA 05150 A	VKM 15216 A VKM 25150 H VKM 25152 H	169STP8M200H	
GM Vectra Sedan/GT (07') 2.4 Motor X24SE	VKMA 05151 A	VKM 25224 VKM 25224 VKM 15202 A	171STP8M240H	
GM Meriva 1.8 16V (Diam. Ext. Tensor 60 mm.) - Motor Z18XE	VKMA 05156	VKM 15216 A VKM 25158 VKM 25156	162STP8M200H	

Fiat

Ford

GM

	Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
GM	GM Corsa 1.7 Diesel	VKMA 05214 A	VKM 15215 VKM 25210 H	136SHX254H	
	GM Astra-Omega-Vectra 1.8 16V-2.0 16V	VKMA 05222 A	VKM 15202 A VKM 25212 H VKM 25212 H	169STP8M240H	
	GM Astra 2.0 16V Motor X20EV	VKMA 05224 A	VKM 15202 A VKM 25224 VKM 25224	168STP8M240H	
	GM Vectra 2.2 16V Motor C22SEL	VKMA 05228	VKM 15230 A VKM 25212 H VKM 25212 H	171STP8M240H	
	GM Astra - Cruze Motor 1,8 Motor 218XER / 2H0 / F18D4	VKMA 05260	VKM 15260 VKM 25260	146STP240HT	
	GM Astra-Kadett-Omega-Vectra 1.8-2.0	VKMA 05402 A	VKM 15402 A	146STP8M200H	
	GM Astra-Corsa-Meriva 1.7 DTI Motor Y17DT (Imotor suzu)	VKMA 05609	VKM 15218 VKM 25208	131SP+250HT	
	GM S10. Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D	VKMA 07405 A	VKM 17405 H VKM 27405 H	118SP+300H	
	GM S10. Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D - Incluye Engranaje de Cigüeñal	VKMA 07405 AC	VKM 17405 H VKM 27405 H VKM 17410 H	118SP+300H	
	GM Aveo 1,6 - Motor F16D3	VKMA 90000 A	VKM 70000 A VKM 80000	127SP254H	
	GM. Aveo 1.4 - 1.6. -Incluye Bomba de de Agua-	VKMC 90402	VKM 70000 A VKM 80000	127SP254H	VKPC 90402
	Chevrolet Spark 1.0 desde el 2008 en adelante	VKMA 90008	VKM 76102	109SP+250H	
H	Honda Civic II - III 1.6 Motor ZC DOHC - D16A7/9 DOHC hasta 1991	VKMA 93002	VKM 73000	124SP240H	
	Hyundai Elantra 1.8 / Lantra 1.8 (motor G4CN, DOHC) / Santamo 2.0 (motor G4CP, G4JP-G, DOHC) / Sonata 1.8 DOHC / 2.0 (motor G4CP, G4CP-D, G4CP-U DOHC)	VKMA 95005	VKM 75044 VKM 75144 VKM 85000	153SP+290H 065SHP+127H	
	Hyundai Galloper 2.5 TD Intercooler motor 4D56	VKMA 95014	VKM 75601 VKM 75612	163SP254H 099SHP+190H	
	Hyundai H1-H100-Sonata 2.4	VKMA 95015	VKM 75008 VKM 75033	055SHX127H 123SHX190H	
	Hyundai Coupe 2.7 G6BA-G - Santa Fe 2.7 6GEA - Sonota - Trajet 2.5-2.7 G6BV-6 - Magentis 2.5	VKMA 95657	VKM 75630 VKM 85148	207RHP+320H	
	Hyundai Elantra 2.0 CRDi-i30 2.0 CRDi-Santa Fe 2.0/2.2 CRDi-Sonata 2.0 CRDi - Tucson 2.0 CRDi	VKMA 95660	VKM 75628 VKM 85146	123SP280H	
I	Isuzu Trooper 2.8 TD Motor 4JB1T	VKMA 99004	VKM 79002 VKM 89003	119SHX320	
K	Kia Sportage 2.0 CRDi	VKMA 95660	VKM 75628 VKM 85146	123SP280H	
Mercedes	MB Sprinter. Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D	VKMA 07405 A	VKM 17405 H VKM 27405 H	118SP+300H	
	MB Sprinter. Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D - Incluye Engranaje de Cigüeñal	VKMA 07405 AC	VKM 17405 H VKM 27405 H Engranaje Cig.	118SP+300H	
	Kit para sist. Auxiliares MB Clase C (W202) - E (W210) Motor OM 611.960 CDI - ML (W163) - Motor OM 612.963 CDI	VKMA 38020	VKM 31041 VKM 38020	6PK2270	
Mazda / Mitsubishi	Mazda 323-626-929 Motor 2.0 DOHC	VKMA 94000	VKM 74000 VKM 84001 VKM 84002	192STP8M300H	
	Mitsubishi Colt 1.8 (motor 4G67) / Eclipse 2.0 (motor 4G63) / Galant 2.0 (motor 4G63 DOHC) / Lancer 1.8 (motor 4G67).	VKMA 95005	VKM 75044 VKM 75144 VKM 85000	153SP+290H 065SHP+127H	
	Mitsubishi L200-L300-Montero 2.5 TD Motor 4D56T	VKMA 95014	VKM 75601 VKM 75612	163SP254H 099SHP+190H	
	Mitsubishi L200-L300-Montero-Pajero 2.4	VKMA 95015	VKM 75008 VKM 75033	055SHX127H 123SHX190H	
	Mitsubishi L200 2.5 - Motor 4D56	VKMA 95976	VKM 75612 VKM 75676 VKM 85156 VKM 85156	099SHP+190H 77154X25 HSN	
Renault	Renault Master Motor 2.5 D	VKMA 02383	VKM 22380 VKM 22385	152SHDS300H	
	Renault Master II 2.8 dTi	VKMA 02386	VKM 22385 VKM 22385	154SHDS300H	
	Renault Master II 2.8 dTi (Motor S9W700, S9W702) del 07/98 al 10/01 - (Incluye amortigua - dor/accesorios)	VKMA 02986	VKM 22385 VKM 22385 Accesorios	154SHDS300H	
	Renault Clio 1.4	VKMA 06000 A	VKM 16000 H	095SP170H	

Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
Renault Clio 1.4 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06000 A	VKM 16000 H	095SP170H	VKPC 86409 A
Renault Clio II 1.2 16 V Motor D4F –Incluye Bombas de Agua–	VKMC 06002	VKM 4617	095SP+234H	VKPC 86810
Renault Clio II 1.2 16 V Motor D4F	VKMA 06002 A	VKM 4617	095SP+234H	
Renault Clio-Kangoo 1.4 Motor K7J 700, K7J 701 - 1390 cc / Clio II 1.6 8v K7M 746 - K7M 740 / Logan 1.6 8v K7M (hasta 2009)	VKMA 06003 A	VKM 16003 H	096SP170H	
Renault Clio-Kangoo 1.4 Motor K7J 700, K7J 701 - 1390 cc / Clio II 1.6 8v K7M 746 - K7M 740 / Logan 1.6 8v K7M (hasta 2009) –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06003 A	VKM 16003 H	096SP170H	VKPC 86415 A
Renault Logan/Sandero 1.6 8v K7M 710, K7M 718 (desde 2009 en adelante)	VKMA 06009 A	VKM 16009	096SP170H	
Renault Twingo 1,2 Motor D7F	VKMA 06010 A	VKM 16000 H	087SP170H	
Renault Twingo 1,2 Motor D7F –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06010 A	VKM 16000 H	087SP170H	VKPC 86215 A
Renault Megane/Scenic/Logan/Sandero/Clio II / Symbol / Kangoo 1.6 16V - Motor K4M	VKMA 06020 A	VKM 16020 A VKM 4597	132SP270H	
Renault Megane/Scenic/Logan/Sandero/Clio II / Symbol / Kangoo 1.6 16V - Motor K4M Incluye Bomba de Agua	VKMC 06020 A	VKM 16020 A VKM 4597	132SP270H	VKPC 86416 A
Renault 19-Clio 1.8 Nafta Motor F2N-F3P	VKMA 06101 A	VKM 16101 H VKM 26101 H	125SP190H	
Renault Clio 2.0 16 Val. Sport motor F4R 830 desde 02/06 hasta 12/07 /Laguna II y III 2.0 16 Val. Motor F4R 764, 765, 784, 786, 787, 811, 886, 887 - Megane / Scenic II 2.0 16 Val. motor F4R 770, 771, 774, 776 Desde 11/02 hasta 07/05 Incluye tapones de árbol de levas (2)	VKMA 06106	VKM 16550 VKM 4599	126SP270H	
Renault Megane 2.0 16V Motor F4R - 1998 cc Desde mod. 2002 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06106	VKM 16550 VKM 4599	126SP270H	VKPC 85304
Renault Clio 2.0 16 Val. Sport motor F4R 730/732/736 desde 02/00 hasta 04/01 / Laguna I 2.0 16 Val. Motor F4R 780 desde 09/99 hasta 03/01 / Megane / Scenic 1.8 16 Val. F4P 720/722 desde 01/01 hasta 04/01 // 2.0 16 Val. motor F4R 740/741/747 Desde 09-99 hasta 04-01 Incluye tapones de árbol de levas (2)	VKMA 06107	VKM 16550 VKM 4597 VKM 4611	128SP270H	
Renault Clio II 2.0 16 Val. Sport motor F4R 730, 732, 736, 738 desde 04/01 hasta 09/07 // Megane 1.8 16 Val. Motor F4P 722 desde 04/01 hasta 08/03 / 2.0 16 Val. motor F4R 740, 741, 746, 747 desde 04-01 hasta 06-04 Incluye tapones de árbol de levas (2)	VKMA 06108	VKM 16550 VKM 4599 VKM 4611	128SP270H	
Renault 19 1.9 Diesel Motor F8Q desde 10/96 - Sin Engranaje	VKMA 06114 A	VKM 16101 H VKM 26101 H	153SP254H	
Renault Kangoo-Laguna-Megane-Scenic Motor 1.9 dTi - F9Q 734, 738, 748 desde 03/97 hasta 02/01	VKMA 06115	VKM 16101 H VKM 26115	153SP260H	
Renault Clio-Express 1.9 Diesel Motor F8Q desde 10/96	VKMA 06116 A	VKM 16101 H VKM 26102 H	151SP254	
Renault Megane-Scenic 1.9 dTi Motores F9Q 731, 744	VKMA 06117	VKM 16551 VKM 26117 VKM 26128	153SP260H	
Renault Laguna-Megane-Scenic 2.0 motor F3R 768 - F3R 791	VKMA 06123 A	VKM 16101 H VKM 26101 H VKM 26123	127SP190H	
Renault 19 1.9 Diesel Motor F8Q desde 10/96 - Con Engranaje	VKMA 06124 A	VKM 16101 H VKM 26101 H VKM 26125	153SP254H	
Renault Clio II-Express-Kangoo 1.9 D motor F8Q 630-632-662	VKMA 06126 A	VKM 16101 H VKM 26102 H VKM 26125	151SP254	
Renault Megane-Scenic 1.9 dTi motor F9Q 736	VKMA 06128	VKM 16551 VKM 26128	153SP260H	
Renault Laguna II 1,9dCi (F9Q 664, 674, 758,759) Megane II 1,9dCi (F9Q 800, 803, 804, 808, 816, 818) Scenic II 1,9dCi (F9Q 803, 804, 812, 816, 818) Suzuki Grand Vitara 1,9 DDiS (F9Q)	VKMA 06129	VKM 16129	133SP260H	
Renault Clio II-Logan-Sandero 1.5 dCi motor K9K Renault Megane II 1.5 dCi Motor K9K - 1461 cc	VKMA 06134 A	VKM 16102	123SP270H	
Renault Clio II-Logan-Sandero 1.5 dCi Motor K9K - 1461 cc –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06134-1	VKM 16102	123SP270H	VKPC 86417 A
Renault Megane II 1.5 dCi Motor K9K - 1461 cc –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06134-2	VKM 16102	123SP270H	VKPC 86418
Renault 18-21-Fuego-Master motor J5R 718 - Trafic 2.0	VKMA 06201	VKM 16200	116SP190	
Renault 18-21-Fuego-Master motor J7T 7822.2 - Trafic 2.2	VKMA 06203	VKM 16200	118SP190	
Renault Espace-Master 2.1 D	VKMA 06213	VKM 16212 VKM 26211	148SP254H	
Renault Megane 1.6 motor K7M 702,703,790 desde 01/96 hasta 08/03 –Incluye Bomba de Agua–	VKMC 06415	VKM 16000 H	095SP170H	VKPC 86415 A
Renault Laguna II 2.2 dCi motor G9T 600,605,702,703,706,707 desde 10/01 hasta 09/07, Master 2.2 Dci G9T 720, 722, 750 ; 2.5 Dci motor G9U 720, 724, 750 , 754	VKMA 06503	VKM 16503 VKM 26503	089SP+250H	
Renault Laguna 2.0 16 V Motor N7Q	VKMA 06602	VKM 16602 VKM 26602	148SP230H	
Kit para sist. Auxiliares Renault Megane II 2.0 16V - Megane 1.9 dCi	VKMA 36072	VKM 36072	VKMV 7PK1127	
Rover 200 1.4 16V motor 14K4F / Rover 200 1.6 16V motor 16K4F	VKMA 07301	VKM 17301	145SHP+260H	
Land Rover Freelander 2.5 V6 (Motor 25 K4F) / Rover 45 2.0 V6 (motor 20 K4F) / 75 2.0 V6 (motor 20 K4F) / 75 2.5 V6 ( motor 25 K4F, KV 6) / 800 2.5 V6 (motor 25 K4F)	VKMA 07307	VKM 17307 VKM 27307	176SP+280H 058SP+220H 058SP+220H	

	Aplicacion Vehículo (Resumen)	Código Kit SKF	Tensor	Correa	Bomba de Agua
Rover	Rover 100-200 1.4 16V motor 14K4F	VKMA 07310	VKM 17310	143SHP+230H	
	Land Rover Discovery - Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D	VKMA 07405 A	VKM 17405 H VKM 27405 H	118SP+300H	
	Land Rover Discovery - Todos Motor Maxion 2.5/2.8 D - Incluye Engranaje de Cigüeñal	VKMA 07405 AC	VKM 17405 H VKM 27405 H Engranaje Cig.	118SP+300H	
Subaru	Subaru Impreza-Legacy 1.6-1.8-2.2 Motores EJ16 - EJ18 - EJ22E	VKMA 98000	VKM 78000 VKM 88000 VKM 88000 VKM 88001	211SHP+300H	
	Subaru Impreza-Legacy 1.6-1.8-2.2 Motores EJ16 - 1597 cc - EJ18 - 1820 cc - EJ22E - 2200 cc-Incluye Bomba de Agua-	VKMC 98000	VKM 78000 VKM 88000 VKM 88000 VKM 88001	211SHP+300H	VKPC 99407 A
	Subaru Forester-Impreza-Legacy-Outback 2.0-2.5 SOHC	VKMA 98109	VKM 78005 VKM 88000 VKM 88001 VKM 88004	223SHP+270H	
	Subaru Impreza 2.0 SOHC Motor EJ20E	VKMA 98110	VKM 78005 VKM 88000 VKM 88000 VKM 88001	211SHP+300H	
	Subaru Impreza 2.0 DOHC Motor EJ20G	VKMA 98112	VKM 78005 VKM 88000 VKM 88000 VKM 88001	281SHP+300H	
Toyota	Toyota Avensis 1.6 / Carina 1.6 (motor 4A-FE) / Corolla 1.5 (motor 4A-FE, 5A-FE) / Sprinter 1.5 (motor 5A-FE)	VKMA 91005	VKM 71007	117SHP+210H	
	Toyota Hilux 3.0 D Motor 1KZ - TE	VKMA 91022	VKM 71014	102SP250	
	Toyota 4 Runner-Land Cruiser-Hilux 2.4 D-TD	VKMA 91124	VKM 71002 VKM 81002	129SP310H	
	Toyota Avensis 2.0 TD (CDT 220),1CDF-TV -Toyota Corolla 2.0 D-4D (CDE120),1CD-FTV	VKMA 91303	VKM 71303 VKM 81204	178SP250HT	
	Toyota Hilux 2.5 D-3.0 D4D Hasta 2005	VKMA 91711 A	VKM 71014	097SP250H	
	Toyota Fortuner - Hilux 2.5 -3.0 - Motor D4D - 4WD - Land Cruiser 3.0	VKMA 91920	VKM 71014 VKM 71809	097SP250H	
Volvo	Volvo C30 1.6 / S40 1.6 (dde el N motor 115003 en adelante) / V50 1.6 (dde el N motor 115450 en adelante) motor B4164 S3	VKMA 04226	VKM 14224	117SP+220H	
	Volvo C30 2.4, C70 II 2.4 / S40 II 2.4 (motor B5244 S4) / C30 2.5 Turbo / C70 II Turbo / S40 II Turbo (motor B5254 T3, B5254 T7) / S60 2.4 Turbo (Motor B5244 T3, B5244 T5 dde el Num 3188688 en adelante) / S60 2.5 Turbo (motor B 5254 T2, B5254 T4 dde el Num 3188689 en adelante) / S80 I 2.0 Turbo (motor B 5204 T3, B5204 T4, B 5204 T5 dde el Num 3188689 en adelante) / S80 I 2.3 Turbo ( B 5234 T7 dde el Num 3188689 en adelante) / S80 I 2.5 Turbo (motor B5254 T2 dde el Num 3188689 en adelante) / V50 2.4 (motor B5244 S4, B5244 S5) / V50 2.5 Turbo (motor B 5254 T3, B5254 T7) / V70 II 2.0 Turbo (motor 5204 T5 dde el Num 3188689 en adelante) / V70 II Turbo (motor B5254 T2 dde el Num 3188688 en adelante	VKMA 06040	VKM 16040 VKM 26602	142SP230H	
	Volvo 850-C70-S70-S40I	VKMA 06602	VKM 16602 VKM 26602	148SP230H	
	Volvo 960 2.9 - S90-V90 3.0	VKMA 06610	VKM 16612 VKM 26612	152SP280H	



## Kit de Distribución

### Solución completa en un solo embalaje

SKF Argentina SA • [www.skf.com.ar](http://www.skf.com.ar)  
 División Automotriz • Teléfono 4340 3208 / 3226 / 3278 • Fax 4340 3205  
[division.automotriz@skf.com](mailto:division.automotriz@skf.com)

AAVF090400 – Actualizado Mayo 2013

